


<原水ピット支保工兼足場の状況と確認方法について>



緑線: 足場
赤線: WL 墨、WL+1.0m 墨
青線: セフティブロック

<水張り試験確認の手順>

- (あらかじめ、酸素濃度を確認する)
- ① 屋上まで上る
 - ② 安全帯を装着し数人ずつ梯子を降りる
 - ③ 水位の上の足場(緑色)まで降りる
WL(=ピットの底盤+HWL+2.3m)を確認する
 - ④ WL+1.0mを確認する
数グループ繰り返す
 - ⑤ 外壁の水漏れは全員で確認する

